

Yapılacak işlemler:

1-Çizimdeki nesnelerin özelliklerine uygun LAYER ler oluşturularak, nesneler ait oldukları layerlere atanacaktır.


2-Çizgi kalınlıkları A4 kağıdına çıktı alınacak biçimde düzenlenecektir. (esas kalınlık :0.50 mm, Ölçü, Tarama ve Eksen çizgi kalınlıkları 0.25 mm ve Görünmez çizgi kalınlığı 0.35 mm alınacaktır.)

3-Ölçü Ayarları:

Ölçü yazısı biçimi ISOCEUR ve yazı yüksekliği 3 mm, Ok büyüklüğü 2.5 mm, Ölçü çizgisi üst uzantısı 1.5 mm, ölçü çizgisi alt uzantı uzunluğu sıfır olarak düzenlenecektir.

SORU 1:


İki görünüşü verilen parçayı çizerek ölçülendiriniz. (36p)
LAYOUT ortamında çizilecek



A-A KESİTİ

SORU 2:


İzometrik şekli çizerek ölçülendiriniz. (20p)
(LAYOUT ortamında çizilecek)



SORU 3:

İzometrik şeklin KATI MODELİNİ oluşturduktan sonra DÖRT GÖRÜNÜŞÜNÜ (Ön, Üst, Yan, İzometrik) çıkarınız (SOL VIEW). Görünüşlerdeki tüm çizgilerin standart kalınlıkta oluşmasını sağlayınız (SOLDRAW) . (35p)

15000 m³/h



SORU 4:

Yukarıdaki şekli çiziniz. Soyadınızı vererek çizim kütüphanesine gönderiniz. INSERT ile çağırarak çizim alanı içerisinde herhangi bir noktaya, 1/2 ölçeğinde ve 90° açılı ile yerleştiriniz.
LAYOUT ortamında çizilecek .(12p)

