

Yapılacak İşlemler:

1-Çizimdeki nesnelerin özelliklerine uygun LAYER ler oluşturularak, nesneler ait oldukları layerlere atanacaktır.


2-Çizgi kalınlıkları A4 kağıdına çıktı alınacak biçimde düzenlenecektir. (esas Kalınlık :0.50 mm, Ölçü, Tarama ve Eksen çizgi kalınlıkları 0.25 mm ve Görünmez çizgi kalınlığı 0.35 mm alınacaktır.)

3-Ölçü Ayarları:

Ölçü yazısı biçimi ISOCEUR ve yazı yüksekliği 3 mm, Ok büyüklüğü 2.5 mm, Ölçü çizgisi üst uzantısı 1.5 mm, ölçü çizgisi alt uzantı uzunluğu sıfır olarak düzenlenecektir.


SORU 1:

İki görünüşü verilen parçayı çizerek ölçülendiriniz. (35p)
LAYOUT ortamında çizilecek




SORU 2:

İzometrik şekli çizerek ölçülendiriniz. (25p)
(LAYOUT ortamında çizilecek)



SORU 3:

İzometrik şeklin KATI MODELİNİ oluşturduktan sonra DÖRT GÖRÜŞÜŞÜNLÜ (ön, üst, Yan, İzometrik) çıkarınız (SOL VIEW). Görünüşlerdeki tüm çizgilerin standart kalınlıklarda oluşmasını sağlayınız (SOLDRAW). (35p)



NOT:

ÜZERİNDE ÖLÇÜ BELİRTİLMİYEN BOYUTLAR İSTEĞE GÖRE ALINACAKTIR.

SORU 4:

Yukarıdaki şekli çiziniz. Soyadınızı vererek çizim kütüphanesine gönderiniz. INSERT ile çağırarak çizim alanı içerisinde herhangi bir noktaya, 1/2 ölçeğinde ve 90° açısı ile yerleştiriniz. LAYOUT ortamında çizilecek. (12p)

